



سبتمبر 2026 منشور سحب

اسم المستحضر	purified water USP 44
رقم التشغيل	2600565
تاريخ الانتهاء	31\03\2029
الشركة المصنعة	EIPICO
سبب التحذير	وذلك لكون التشغيل الموضحة بعاليه من المستحضر قد صدر لها عدم مطابقة من معامل هيئة الدواء المصرية
الإجراءات التصحيحية	وقف تداول و ضبط وتحريز التشغيل من المستحضر الصادر لها عدم مطابقة
نصائح للمستهلكين	في حالة الشك في المستحضر الصيدلي يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية سواء بالإتصال بالخط الساخن 15301 او الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.
Class	II

هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على
تداول المستحضر بشكل عام

في حال وجود شكوى يرجى الرجوع للصيدلي للتأكد من العبوة او الاتصال على الخط
الساخن ١٥٣٠١ او الابلاغ عبر الموقع الإلكتروني للهيئة www.edaegypt.gov.eg

f @egyptiandrugauthority

www.edaegypt.gov.eg

15301